

监理工程师通知回复单

工程名称：平陆县 100MW 农光互补光伏发电项目

编号：SPEC-JLTZHF-PL-127

致：常州正衡电力工程监理有限公司平陆县 100MW 农光互补光伏发电项目监理项目部：

我方接到编号为 ZHIL-JLTZ-PL-127 的监理工程师通知后，已按要求完成了相关整改工作，现报上，请予以复查。

详细内容附件

施工单位（章）
项目经理：程伟
日期：2024 年 09 月 13 日



检查结果：


已整改完成。

监理单位（章）
专业监理工程师：王德全
总监理工程师：高红
日期：2024 年 9 月 13 日


本表一式二份，由项目施工单位填写，项目监理机构、施工单位各 1 份。

	整改照片		整改照片
1		2	
	接地连接已整改		直流线已整改
3		4	
	螺母未紧已整改		已整改
5		6	
	组之间接地线已整改		螺栓已整改


7		8	
	接地线已整改		拉杆已整改
9		10	
	螺母未紧已整改		支架绑带已整改
11		12	
	螺母未紧已整改		螺母未紧已整改

13		14	
	直流线已整改		支架防腐已整改
15		16	
	砖已整改		10#箱变周边砖已清理
17		18	
	拉杆螺丝已整改		直流线已整改

19		20	
	桥架螺丝已整改		背拉杆已整改
21		22	
	电缆管已整改		接地螺丝已整改
23		24	
	混凝土已整改		垃圾已整改

25		26	
	围栏已整改		电缆管已整改
27		28	
	电缆管已整改		材料已整改
29		30	
	电缆管已整改		防火封堵已整改

31		32	
	防火封堵已整改		电缆头已整改
33		34	
	电缆头已整改		逆变器已整改
35		36	
	垃圾已整改		垃圾已整改

37		38	
	混凝土已整改		浮石已整改
39		40	
	垃圾已整改		垃圾已整改