

监理工程师通知回复单

工程名称：平陆县 100MW 农光互补光伏发电项目

编号：SPEC-JLTZHF-PL-134

致：常州正衡电力工程监理有限公司平陆县 100MW 农光互补光伏发电项目监理项目部：

我方接到编号为 ZHJL-JLTZ-PL-134 的监理工程师通知后，已按要求完成了相关整改工作，现报上，请予以复查。

内容西沟 6 号地块巡查发现问题。我方已进行整改。

详见附件

施工单位（章）

项目经理：

日期：2024 年 09 月 27 日

检查结果：

已整改完成

监理单位（章）

专业监理工程师：

总监理工程师：

日期：2024 年 09 月 27 日

本表一式二份，由项目施工单位填写，项目监理机构、施工单位各 1



1 压块调正



2 拉杆螺栓拉紧



3 压块调直



4 背拉筋交叉



5 背拉杆交叉




6 压块调直



7 压块螺栓拧紧



8 压块螺栓拧紧



9 连接件拧紧



10 连接件组件调整



11 连接件拧紧



12 压块螺栓拧紧



13 被拉拧紧



14 檩条已裁剪



15 背拉杆做好交叉



16 压块调直




17 补螺母



18 檩条悬空调整



19 告示牌紧固



20 长檩条裁剪



21 背拉杆设置



22 设置斜拉杆



23 补对穿螺栓



24 螺栓漏丝



25 电缆套管绑扎



26 压块调直




27 螺丝拧紧




28 组件接地连接



29 连接件螺栓拧紧



30 对拉筋更换




31 压块间隙调整



32 补拉杆



33 螺丝拧紧




34 压块间隙调整



35 压块调直



36 压块调直



37 组串接地加垫



38 压块缝隙调整



39 背拉杆螺栓拧紧



40 电缆套管调整



41 清理树枝

42 斜撑调整





43 檩条更换



44 安装背拉杆



45 电缆掩埋



46 抱箍拧紧



47 压块调直



48 地线连接



49 压块调直



50 长檩条处理



51 压块更换



52 加盖板



53 加盖板



54 加盖板



55 加盖板



56 加对穿



57 安装小黄线



58 安装背拉杆




59 背拉杆调整



60 套绑扎管



61 地线连接



62 围栏防腐



63 电缆套管



64 螺丝拧紧



65 螺丝拧紧




66 背拉母拧紧



67 压块调直



68 螺丝紧固



69 斜撑安装



70 螺栓调整