

监理工程师通知回复单

工程名称：平陆县 100MW 农光互补光伏发电项目

编号：SPEC-JLTZHF-PL-150

致：常州正衡电力工程监理有限公司平陆县 100MW 农光互补光伏发电项目监理项目部：

我方接到编号为 ZHIL-JLTZ-PL-150 的监理工程师通知后，已按要求完成了相关整改工作，现报上，请予以复查。

详细内容见附件

施工单位（章）

项目经理：

日期：2014 年 11 月 08 日

检查结果：

已整改完成


监理单位（章）

专业监理工程师：


总监理工程师：

日期：2014 年 11 月 08 日


本表一式二份，由项目施工单位填写，项目监理机构、施工单位各 1 份。



拉筋未紧已整改



组件重新安装已整改




更换斜撑已整改



组件未回收已整改



抱箍未紧已整改



组件隐裂已整改




图7
標托縫隙大螺丝未紧已整改




图8
压块縫隙大已整改




图9
抱箍未紧已整改



图10
对穿未紧已整改



图11
拉杆需要更换位置已整改






图12
压块縫隙大已整改



缺少对穿已整改



压块未紧已整改