

监理工程师通知回复单

工程名称：平陆县 100MW 农光互补光伏发电项目

编号：SPEC-JLTZHF-PL-169

致：常州正衡电力工程监理有限公司平陆县 100MW 农光互补光伏发电项目监理项目部：

我方接到编号为 ZHIL-JLTZ-PL-169 的监理工程师通知后，已按要求完成了相关整改工作，现报上，
请予以复查。

详细内容见附件

施工单位（章）
项目经理： 程伟
日期： 2024 年 12 月 17 日




检查结果：

整改完成


监理单位（章）
专业监理工程师： 孔令
总监理工程师： 高立标
日期： 2024 年 12 月 17 日




本表一式二份，由项目施工单位填写，项目监理机构、施工单位各 1 份。



立柱不垂直已整改




立柱不垂直已整改




立柱不垂直已整改



立柱不垂直已整改



立柱不垂直已整改



立柱不垂直已整改




立柱不垂直已整改




立柱不垂直已整改




立柱不垂直已整改




立柱不垂直已整改




立柱不垂直已整改



立柱不垂直已整改



立柱不垂直已整改



立柱不垂直已整改



立柱不垂直已整改



立柱不垂直已整改