

监 理 通 知 单

工程名称：山西省太原市晋源区 17 万千瓦屋顶分布式光伏发电项目

编号：ZHJL-TZD-006

致：通号工程局集团城建工程有限公司施工项目部

事由：关于组件安装存在的问题事宜

内容：10月25日监理在巡查过程中，发现你单位西峪村组件安装未按照设计图纸施工，组件间隔未到设计要求、组件与组件之间未加装双面胶条，已完成南屋的组件部位，存在防水胶未打、组件与组件之间不平整及锯齿现象等问题，现要求你单位对已存在的问题严格按照设计图纸要求进行整改，为保证后续施工质量，我监理部要求你单位针对上述问题，引起高度重视，克服上述存在的问题，确保工程质量。

对存在的问题尽快进行整改，并报我监理部复查

（现状图片）：



监理项目部（章）

总/专业监理工程师 陈瀚

日期：2023 年 10 月 25 日

注 本表一式三份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各存一份，监理项目部存一份。