

监 理 通 知 单

工程名称：山西省太原市晋源区 17 万千瓦屋顶分布式光伏发电项目

编号：ZHJL-TZD-008

致：通号工程局集团城建工程有限公司施工项目部

事由：关于你单位组件施工存在的施工质量问题。

内容：10月03日监理在北邵村巡查过程中，发现你单位组件安装施工过程中未按照设计图纸说明第9条要求进行施工，部分组件间隔小到1mm大到30-40 mm易造打胶不严、打胶脱落直接影响到后续密封防水作用，为保证后续施工质量，我监理部再次要求你单位针对上述问题，引起高度重视，克服上述存在的问题，确保工程质量。

对存在的问题尽快进行整改，并报我监理部复查

（现状图片）：



注 本表一式三份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各存一份，监理项目部存一份。