

监 理 通 知 单

工程名称：山西省太原市小店区、尖草坪区、清徐县40万千瓦屋顶分布式光伏发电项目

编号：ZHJL-TZD-029

致：通号工程局集团城建工程有限公司施工项目部

事由：关于你单位广立工商业工程接地环网施工中存在的质量问题

内容：01月09日上午9:00点左右，监理人员在广立工商业现场巡查过程中，发现你单位厂房接地安装施工未按设计图纸及相关规范施工，现场扁钢与扁钢转角之间搭接局部位置搭接面未达到设计要求；

为确保工程质量，我方强烈要求贵方立即采取以下措施：

1. 尽快完成各区接地环网安装，确保符合安全质量要求。
2. 接地环网必须按照图纸要求及相关规范进行施工。

请贵司在收到本通知单后完成上述措施，并将执行情况书面回复我方。如贵司未能在规定时间内采取有效措施，我方将按照约定采取相应的制裁措施。



监理项目部 (章)
总/专业监理工程师

日期：2024年01月09日

注 本表一式三份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各存一份，监理项目部存一份。