

# 监 理 通 知 单

工程名称：山西省太原市小店区、尖草坪区、清徐县 40 万千瓦屋顶分布式光伏发电项目

编号：ZHJL-TZD-058

致：通号工程局集团城建工程有限公司施工项目部

事由：关于逆变器/并网柜安装质量及运行异常问题事宜。

内容：巡检尖草坪区户用现场发现逆变器/并网箱安装及运行存在以下问题：

- 1、皇后园村户主王清梅逆变器防爆盒破损、逆变器并网箱设备接地线规格与设计不符。
- 2、部分直流侧电缆套管口及并网箱进出线口未按设计要求做防火泥封堵。
- 3、个别逆变器防爆盒底座螺栓松动未紧固到位。
- 4、逆变器运行情况存在以下异常：①皇后园王清梅未入后台，无交流供电；②皇后园王金龙未入后台，无交流供电；③皇后园李庆秀未入后台，无采集器未并网；④兰岗村刘天宝未入后台；⑤宇文村张兴旺未入后台，无交流供电；⑥蝎子寨杨秀文无采集器无交流供电；

要求总包单位对照以上问题逐条整改、整改完成后报我监理项目部复查，限本周内完成，若因此类问题造成相关损失由你单位全责承担。

上述问题见下图

监理项目部（章）

总/专业监理工程师：\_\_\_\_\_

日期：2024 年 05 月 02 日



注 本表一式三份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各存一份，监理项目部存一份。

附图：



