

表 B.0.24 监理通知回复单

工程名称：山西省太原市晋源区 17 万千瓦屋顶分布式光伏发电项目工程

编号：

致：常州正衡电力工程监理有限公司（项目监理机构）

我方接到编号为 ZHJL-TZD-003 的监理通知单后，已按要求完成了北瓦窑村支架整改工作，请予以复查。详见附件

附件：1、整改的情况

2、监理通知单

施工单位（盖章）

专业工程师（签字）

日

期



项目监理机构复查意见：

已整改

项目监理机构（盖章）

总/专业监理工程师（签字）：


日

期





整改情况：

1、未经项目监理验收通过，擅自进入下道工序施工。已督促分包严格执行施工验收程序。



2、支架安装焊渣未清理干净；3、防腐不刷底漆直接罩银粉漆。已整改





4、底梁端部镀锌圆钢连墙拉杆未满焊。已整改，按要求满焊施工

