

表 B.0.24 监理通知回复单

工程名称：山西省太原市晋源区 17 万千瓦屋顶分布式光伏发电项目工程

编号：

致：常州正衡电力工程监理有限公司（项目监理机构）

我方接到编号为 ZHJL-TZD-006 的监理通知单后，已按要求完成了西峪村组件整改工作，请予以复查。详见附件

附件：1、整改情况

2、监理通知单

施工单位（盖章）

专业工程师（签字）

日期：



项目监理机构复查意见：

已整改。

项目监理机构（盖章）

总/专业监理工程师（签字）：

日期：



整改情况：

完成的组件部位，组件间隔未到设计要求、组件与组件之间未加装双面胶条，已完成南屋的组件部位存在防水胶未打、组件与组件之间不平整及锯齿现象。

已整改，按设计要求调整组件间的缝隙，补充双面胶条，防水结构胶密实；

