

表 B. 0. 24 监理通知回复单

工程名称：山西省太原市晋源区 17 万千瓦屋顶分布式光伏发电项目工程 编号：

致：常州正衡电力工程监理有限公司（项目监理单位）

我方接到编号为 ZHJL-TZD-009 的监理通知单后，已按要求完成了北瓦窑村支架整改工作，请予以复查。详见附件

- 附件：1、整改情况  
2、监理通知单

施工单位（盖章）：

专业工程师（签字）：\_\_\_\_\_

日期：\_\_\_\_\_

项目监理单位复查意见：

项目监理单位（盖章）：

总/专业监理工程师（签字）：\_\_\_\_\_

日期：\_\_\_\_\_

整改情况：

支架施工过程中存在漏焊、漏刷防腐漆。南北方向地梁方钢型号错误（应该为60\*40\*2.0）。

已整改，按图纸设计要求对南北方向地梁重新焊接，补焊及刷漆。

