

监理通知单

工程名称：山西省太原市晋源区 17 万千瓦屋顶分布式光伏发电项目

编号：ZHJL-TZD-013

致：通号工程局集团城建工程有限公司施工项目部

事由：关于组件踩踏事件事宜。

内容：在 10 月 16 日巡检中唐施工现场过程中，我方监理人员发现贵单位施工队伍在 4#彩钢屋面施工区域，存在组件安装过程中擅自踩踏组件现象。此行为不仅违反了施工方案要求，还可能导致组件损坏以及后续施工质量。

为保证后续施工质量的控制，现我监理部在不影响施工的同时要求对全体施工人员进行安全教育和操作规程培训，明确禁止安装过程中踩踏组件的现象。若再次发现整改不力或继续存在违规现象，我方将依据相关规定采取进一步措施，包括但不限于按照约定采取相应的制裁措施、停工整顿等。请贵单位高度重视此事，迅速响应并落实整改要求，共同维护项目施工安全与质量。

上述问题见图



常州正衡电力工程监理有限公司
监理项目部（章）
总/专业监理工程师 陈寅
日期：2024年10月16日

注 本表一式三份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各存一份，监理项目部存一份。