

监理工程师通知单

工程名称：山西省太原市小店区、尖草坪区、清徐县 40 万千瓦屋顶分布式光伏发电项目

编号：ZHJL-TZD-013

至：通号工程局集团城建工程有限公司施工项目部

事由：工程质量事宜

通知内容：

经现场巡检发现你单位施工的太原市小店区、尖草坪区、清徐县 40 万千瓦屋顶分布式光伏发电项目存在以下问题：

- 1、支架安装验收发现的问题整改不及时、未整改及验收未通过、未重新报验直接进行组件安装；
- 2、组件安装不平整，压块固定不规范，打胶不密实渗漏；
- 3、并网户接地电阻大于 4 欧姆，接地扁铁双色漆未刷顶；
- 4、电缆敷设留余量不足、并网箱及逆变器交流电缆终端制作未使用指套热缩管；

以上问题并网发电后不消缺整改完成，我监理项目部不予签字确认工程量并进行经济考核。要求总包严格按照图纸设计和规范要求进行消缺整改，否则出现一切责任后果由总包单位自负；

项目监理部（章）
总/ 专业监理工程师： 
日 期： 2023、11、26