

监理工程师通知单

工程名称：太原市小店区、尖草坪区、清徐县 40 万千瓦屋顶分布式光伏发电项目

编号：ZHJL-TZD-042

至：通号工程局集团城建工程有限公司施工项目部

事由：关于桩基施工质量事宜

通知内容：

你单位施工的太原市小店区、尖草坪区、清徐县、40 万千瓦屋顶分布式光伏发电项目闫家营二期；经建设单位项目部、监理项目部人员巡检检查桩基施工存在问题有，桩基施工横向纵向间距不符合设计规范要求，桩身垂直度不符合设计规范要求；

以上问题限期 5 天把以上问题整改完成，要求总包严格按照图纸设计规范要求整改施工，加强施工质量检查力度，严禁以后出现此类问题，否则进行经济考核；

项目监理部（章）

总/专业监理工程师：_____

日

期：2024、04、16

