

## 监理工程师通知单

工程名称：山西省太原市小店区、尖草坪区、清徐县 40 万千瓦屋顶分布式光伏发电项目

编号：ZHJL-TZD-059

至：通号工程局集团城建工程有限公司施工项目部

事由：关于工程质量事宜

通知内容：

巡视检查王吴铁路西大棚现场发现组件、逆变器安装存在以下问题：

- 1、部分组件被大风吹翻，未及时进行整改、更换；
- 2、部分逆变器存在故障未发电，未进行排查、维修（详见下方清单）。
- 3、铁路西缺陷整改通知单未整改回复完成。

以上问题，要求总包单位限 5 个工作日整改完成并报我监理项目部复查。对大风吹翻的组件进行更换，且对存在故障的逆变器进行维修，逾期每天考核一万元。同时要求总包单位重新检查王吴所有大棚组件及逆变器安装质量，否则出现一切后果由总包单位自负。

附清单及问题照片

项目监理部（章）：

总/专业监理工程师：

日

期：2024.07.24



注：本表一式四份，由监理项目部填写，业主项目部存一份、施工项目部存一份，监理项目部存两份。

# 铁路西大棚逆变器断开交流清单

- 5#棚第 2 个逆变器
- 6#棚第 1、3 个逆变器
- 7#棚第 1、2 个逆变器
- 22#棚第 1 个逆变器
- 31#棚第 4 个逆变器
- 33#棚第 3 个逆变器
- 35#棚第 2 个逆变器
- 37#棚第 1、2 个逆变器
- 39#棚第 2 个逆变器
- 42#棚第 1 个逆变器

