# 监理工程师通知单

工程名称：山西省太原市小店区、尖草坪区、清徐县40万千瓦屋顶分布式光伏发电项目

编号：ZHJL-TZD-073

至：通号工程局集团城建工程有限公司施工项目部

事由：关于铁路东35KV开关站设备吊装安全事宜

通知内容：

2024年10月13日经监理人员对你单位施工的铁路东35KV开关站现场巡检发现主变设备吊装前其设备吊装方案未向监理项目部进行报审，吊装现场无安全监督人员、施工人员未佩戴安全帽等问题，监理人员已口头通知无厂家技术人员在场严禁吊装。

现要求施工单位立即停止主变设备吊装工作，若私自进行吊装，出现一切后果由总包单位承担，与我监理项目部无关。后续再次发现此类问题将进行双倍经济考核。

项目监理部（章）：

总/专业监理工程师：

日　　期：2024.10.13

注：本表一式四份，由监理项目部填写，业主项目部存一份、施工项目部存一份，监理项目部存两份。