

监理工程师通知回复单

工程名称：新沂市 35 万千瓦（一期 25 万千瓦）户用分布式光伏发电项目

编号：SDSH-XY-TDHFD-007

致：常州正衡电力工程监理有限公司 项目监理机构

我方接到编号为 ZHJL-XY-TZD-AZ-007 的监理工程师通知后，已按要求完成了农户张勇支架接地扁铁焊接处未做防锈处理；接地扁铁黄绿喷漆长度不够；防水未及时做完；压块安装位置倾斜，导致安装不对齐；接地片未及时安装完成；逆变器接地线管口未做防火封堵；电表箱接地极裸露地面上等整改工作，请予以复查。

详细内容：农户张勇支架接地扁铁焊接处未做防锈处理；接地扁铁黄绿喷漆长度不够；防水未及时做完；压块安装位置倾斜，导致安装不对齐；接地片未及时安装完成；逆变器接地线管口未做防火封堵；电表箱接地极裸露地面上。

附件：（见附图）

承包单位（章）：

项目经理：

日期：

2023.8.16

项目监理机构复查意见：

项目监理机构（章）：


专业监理工程师：

日期：

本表一式____份，由承包单位填报，建设单位、项目监理机构、承包单位各存


监理工程师通知回复单附页

工程名称：新沂市 35 万千瓦（一期 25 万千瓦）户用分布式光伏发电项目
编号：ZHJL-XY-TZD-AZ-007

整改照片 1	整改照片 2
	
整改照片 3	整改照片 4
	
整改照片 5	整改照片 6
	

监理工程师通知回复单附页

整改照片 7



整改照片 8



整改照片 9



整改照片 10

