

监理工程师通知回复单

工程名称：新沂市 35 万千瓦（一期 25 万千瓦）户用分布式光伏发电项目

编号：SDSH-XY-TDHFD-024

致：常州正衡电力工程监理有限公司 项目监理机构

我方接到编号为 ZHJL-XY-TZD-AZ-024 的监理工程师通知后，已按要求完成了农户薛慧屋面接地有一处接地扁铁采用螺栓连接；农户马二楼逆变器下方软管未开孔等整改工作，请予以复查。

详细内容：农户薛慧屋面接地有一处接地扁铁采用螺栓连接；农户马二楼逆变器下方软管未开孔。

附件：（见附图）

承包单位（章）：

项目经理：孙陈燕

日

期：

工程部

项目监理机构复查意见：

项目监理机构（章）：

专业监理工程师：_____

日 期：_____


本表一式____份，由承包单位填报，建设单位、项目监理机构、承包单位各存

监理工程师通知回复单附页

工程名称：新沂市 35 万千瓦（一期 25 万千瓦）户用分布式光伏发电项目

编号：ZHJL-XY-TZD-AZ-024

薛慧整改照片



马二楼整改照片 1



马二楼整改照片 2



马二楼整改照片 3

