

监理工程师通知回复单

工程名称：新沂市 35 万千瓦（一期 25 万千瓦）户用分布式光伏发电项目

编号：SDSH-XY-TDHFD-025

致：常州正衡电力工程监理有限公司 项目监理机构

我方接到编号为 ZHJL-XY-TZD-AZ-025 的监理工程师通知后，已按要求完成了农户葛龙玉逆变器未贴 logo；接地扁铁焊接处未除锈；防水起皮开裂；扁铁焊接处未按要求三面焊接；部分支架切割处未除锈；农户刘德珍电表箱防火封堵未做；逆变器下方软管未开孔；接地扁铁焊接处未除锈；接地扁铁焊接处未除锈；部分支架切割处未除锈；农户王宝鑫逆变器下方电缆未编号；接地喷涂黄绿漆不符合要求；接地扁铁未按要求焊接使用螺栓连接；农户李祥春接地扁铁未按要求焊接使用螺栓连接；农户丁龙兰未做防水等整改工作，请予以复查。

详细内容：农户葛龙玉逆变器未贴 logo；接地扁铁焊接处未除锈；防水起皮开裂；扁铁焊接处未按要求三面焊接；部分支架切割处未除锈；农户刘德珍电表箱防火封堵未做；逆变器下方软管未开孔；接地扁铁焊接处未除锈；接地扁铁焊接处未除锈；部分支架切割处未除锈；农户王宝鑫逆变器下方电缆未编号；接地喷涂黄绿漆不符合要求；接地扁铁未按要求焊接使用螺栓连接；农户李祥春接地扁铁未按要求焊接使用螺栓连接；农户丁龙兰未做防水。

附件：（见附图）

承包单位（章）：

项目经理：

日

期：

工程部

项目监理机构复查意见：

项目监理机构（章）：

专业监理工程师：

日

期：

本表一式____份，由承包单位填报，建设单位、项目监理机构、承包单位各存

监理工程师通知回复单附页


工程名称：新沂市 35 万千瓦（一期 25 万千瓦）户用分布式光伏发电项目

编号：ZHJL-XY-TZD-AZ-025

葛龙玉整改照片 1



葛龙玉整改照片 2




葛龙玉整改照片 3



葛龙玉整改照片 4



葛龙玉整改照片 5




葛龙玉整改照片 6



监理工程师通知回复单附页


刘德珍整改照片 1



刘德珍整改照片 2




刘德珍整改照片 3




刘德珍整改照片 4



刘德珍整改照片 5



王宝鑫整改照片 1




监理工程师通知回复单附页


王宝鑫整改照片 2



王宝鑫整改照片 3



李祥春整改照片 1



丁龙兰整改照片 1

