监理工程师通知回复单

工程名称：新沂市35万千瓦（一期25万千瓦）户用分布式光伏发电项目

编号：SDSH-XY-TDHFD-001

致：常州正衡电力工程监理有限公司 项目监理机构

我方接到编号为 ZHJL-XY-TZD-AZ-001 的监理工程师通知后，已按要求完成了 贺夫美家逆变器防堵不规范，接地线 PVC 线管膨胀螺栓固定不劳；王光晏家组件不平；许行太家支架安装高低不平，组件堆放不规范 放等工作，请予以复查。

详细内容：贺夫美家逆变器防堵不规范，接地线 PVC 线管膨胀螺栓固定不劳；王光晏家组件不平；许行太家支架安装高低不平，组件对方不规范。

附件：（见附图）

承包单位（章）：

项目经理：

日　　期：2023.8.12

项目监理机构复查意见：

项目监理机构（章）：

专业监理工程师：_____

日　　期：_____

本表一式____份，由承包单位填报，建设单位、项目监理机构、承包单位各存

监理工程师通知回复单附页

工程名称：**新沂市 35 万千瓦（一期 25 万千瓦）户用分布式光伏发电项目**

编号：SDSH-XY-TDHFD-001

贺夫美整改照片 1	贺夫美整改照片 2
贺夫美整改照片 3	贺夫美整改照片 4
	

监理工程师通知回复单附页

贺夫美整改照片 5	王光晏整改照片 1
王光晏整改照片 2	许行太整改照片 1
许行太整改照片 2	