

监理工程师通知回复单

工程名称：新沂市 35 万千瓦（一期 25 万千瓦）户用分布式光伏发电项目

编号：SDSH-XY-TDHFD-002

致：常州正衡电力工程监理有限公司 项目监理单位

我方接到编号为 ZHJL-XY-TZD-AZ-002 的监理工程师通知后，已按要求完成了 农户周希朝施工现场杂乱，压块安装不符合要求，未安装穿刺连接片，螺栓未标记 等整改工作，请予以复查。

详细内容：农户周希朝施工现场杂乱，压块安装不符合要求，未安装穿刺连接片，螺栓未标记等。

附件：（见附图）

承包单位（章）：

项目经理： 刘江

日期： 2023.8.8

项目监理单位复查意见：

项目监理单位（章）：

专业监理工程师： _____

日期： _____

本表一式 _____ 份，由承包单位填报，建设单位、项目监理单位、承包单位各存

监理工程师通知回复单附页

工程名称：新沂市 35 万千瓦（一期 25 万千瓦）户用分布式光伏发电项目

编号：ZHJL-XY-TZD-AZ-002

整改照片 1



整改照片 2



整改照片 3



整改照片 4

