

监理工程师通知回复单

工程名称：新沂市 35 万千瓦（一期 25 万千瓦）户用分布式光伏发电项目

编号：SDSH-XY-TDHFD-010

致：常州正衡电力工程监理有限公司 项目监理机构

我方接到编号为 ZHJL-XY-TZD-AZ-010 的监理工程师通知后，已按要求完成了 农户顾绍龙组件接地片未安装；线条未绑扎；支架未做防锈等整改工作，请予以复查。

详细内容：农户顾绍龙组件接地片未安装；线条未绑扎；支架未做防锈。

附件：（见附图）

承包单位（章）：

项目经理：

日期：

2023.8.25

项目监理机构复查意见：

项目监理机构（章）：

专业监理工程师：_____

日期：_____


本表一式____份，由承包单位填报，建设单位、项目监理机构、承包单位各存

监理工程师通知回复单附页


工程名称：新沂市 35 万千瓦（一期 25 万千瓦）户用分布式光伏发电项目

编号：ZHJL-XY-TZD-AZ-010


整改照片 1




整改照片 2



整改照片 3



整改照片 4



监理工程师通知回复单附页

整改照片 3

