

监理工程师通知回复单

工程名称：新沂市 35 万千瓦（一期 25 万千瓦）户用分布式光伏发电项目

编号：SDSH-XY-TDHFD-018

致：常州正衡电力工程监理有限公司 项目监理机构

我方接到编号为 ZHJL-XY-TZD-AZ-018 的监理工程师通知后，已按要求完成了农户沈丽萍施工时，施工人员安全帽、安全带未佩戴，未穿反光背心，屋顶施工现场未做临边防护，不符合安全施工要求；爬梯未做好安全固定，施工时工人踩踏组件，组件上放置重物，不符合安全文明施工要求等整改工作，请予以复查。

详细内容：农户沈丽萍施工时，施工人员安全帽、安全带未佩戴，未穿反光背心，屋顶施工现场未做临边防护，不符合安全施工要求；爬梯未做好安全固定，施工时工人踩踏组件，组件上放置重物，不符合安全文明施工要求。

附件：（见附图）

承包单位（章）：

项目经理：王中

日期：2023年04月17日

项目监理机构复查意见：

项目监理机构（章）：

专业监理工程师：_____

日期：_____

本表一式____份，由承包单位填报，建设单位、项目监理机构、承包单位各存

监理工程师通知回复单附页


工程名称：新沂市 35 万千瓦（一期 25 万千瓦）户用分布式光伏发电项目

编号：ZHJL-XY-TZD-AZ-018

整改照片 1



整改照片 2



整改照片 3

