

监理工程师通知单

工程名称：新沂市 35 万千瓦（一期 25 万千瓦）户用分布式光伏项目

编号：ZHJL-XY-TZD-AZ-001

主 送：安徽跨江电力工程有限公司

抄 送：新沂上电申宏新能源有限公司

内 容：关于监理方施工现场检查问题整改通知

2023 年 7 月 31 日，监理方对贺夫美、王光宴、徐行太三户农户施工现场及安装过后的检查，发现如下问题：

- 1、贺夫美家逆变器防火封堵不规范，影响后续设备正常运行安全问题；接地线 PVC 线管膨胀螺栓固定不牢固，松动会导致线管脱落；
- 2、王光宴家组件不平问题还未及时整改，已第二次通知施工单位整改；
- 3、徐行太家现场支架安装时，支架安装存在横竖高低不平现象，组件堆放不规范现象，影响后续组件安装及组件正常发电；

现要求你部收到整改通知后立即整改到位，分析原因，举一反三，加强现场质量管控，严格进行施工质量技术交底及学习，提高质量标准，确保工程质量。

以上限 3 日内整改完成，整改完成后回复《监理通知回复单》，逾期未整改或整改不到位按《发承包合同》相关质量考核要求给予相应考核。

监理项目部（章）

总/专业监理工程师：张望

日期：2023 年 8 月 31 日

本表一式 三 份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各存一份，监理项目部存 一 份


问题 1, 组件表面不平整




问题 2, 竖排支架凹凸不平




问题 3, 组件堆放不规范



问题 4, 未做防火封堵



问题 5, 膨胀螺栓未牢固



问题 6, 防火封堵不严实

