

监理工程师通知单

工程名称：新沂市 35 万千瓦（一期 25 万千瓦）户用分布式光伏项目
编号：ZHJL-XY-TZD-AZ-007

主 送：安徽跨江电力工程有限公司

抄 送：新沂上电申宏新能源有限公司

内 容：关于监理方验收检查问题整改通知

2023 年 8 月 13 日，监理方同对张勇农户施工完成后的现场检查，发现如下问题：

- 1、支架接地扁铁焊接处未做防锈处理；
- 2、接地扁铁黄绿喷漆长度不够；
- 3、防水未及时做完；
- 4、压块安装位置倾斜，导致安装不对齐；
- 5、接地片未及时安装完成；
- 6、逆变器接地线管口未做防火封堵；
- 7、电表箱接地极裸露地面上

现要求你部收到整改通知后立即整改到位，分析原因，举一反三，加强现场质量管控，严格进行施工质量技术交底及学习，提高质量标准，确保工程质量。







以上限 3 日内整改完成，整改完成后回复《监理通知回复单》，逾期未整改或整改不到位按《发承包合同》相关质量考核要求给予相应考核。

监理项目部（章）

总/专业监理工程师：高林

日 期：2023 年 8 月 13 日

本表一式三份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各存一份，监理项目部存一份

问题 1, 	问题 2, 
问题 3, 	问题 4, 
问题 5, 	问题 6, 
问题 7,	

