

监理工程师通知单

工程名称：新沂市 35 万千瓦（一期 25 万千瓦）户用分布式光伏项目
编号：ZHJL-XY-TZD-AZ-014

主 送：安徽跨江电力工程有限公司

抄 送：新沂上电申宏新能源有限公司

内 容：关于监理方现场检查问题整改通知

2023 年 9 月 7 日，监理方对施工现场支架安装检查，发现如下安全问题：

- 1、安全帽、安全带未佩戴，未穿反光背心，不符合施工人员进场施工要求
- 2、屋顶施工现场未做临边防护措施，不符合施工要求

现要求你部收到整改通知后立即整改到位，分析原因，举一反三，加强现场安全管控措施，严格进行施工安全技术交底及学习，提高安全防控意识，确保施工安全。

以上限 3 日内整改完成，整改完成后回复《监理通知回复单》，逾期未整改或整改不到位按《发承包合同》相关质量考核要求给予相应考核。

监理项目部（章）


总/专业监理工程师：高立林

日 期：2023 年 9 月 12 日



本表一式 三 份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各存一份，监理项目部存 一 份

问题 1，安全帽安全带未佩戴



问题 2，未做临边防护措施

