

监理工程师通知单

工程名称：新沂市 35 万千瓦（一期 25 万千瓦）户用分布式光伏项目

编号：ZHJL-XY-TZD-AZ-016

主 送：安徽跨江电力工程有限公司

抄 送：新沂上电申宏新能源有限公司

内 容：关于施工方材料使用不合格通知

2023 年 10 月 11 日，监理方同业主方到仓库进行材料检查，发现本项目使用的支架材料镀锌层厚度不达标的问题，经过几次检测，厚度为 10-30um 不等，与设计规范要求 55um 存在很大差距

现要求你部收到整改通知后立即整改到位，更换支架材料的使用，加强材料的质量管控，严格按照图纸及设计规范要求施工，提高质量标准，确保工程质量。

以上限 3 日内整改完成，整改完成后回复《监理通知回复单》，逾期未整改或整改不到位按《发承包合同》相关质量考核要求给予相应考核。

监理项目部(章)

总/专业监理工程师：张 斌

日 期：2023 年 10 月 11 日



本表一式 三 份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各存一份，监理项目部存 一 份


一次检测



二次检测



三次检测



四次检测

