

监理工程师通知单

工程名称：新沂市 35 万千瓦（一期 25 万千瓦）户用分布式光伏项目

编号：ZHJL-XY-TZD-AZ-029

主 送：安徽跨江电力工程有限公司

抄 送：新沂上电申宏新能源有限公司

内 容：关于业主方与监理方验收检查问题整改通知

2023 年 11 月 22 日，业主方张俊、徐金虎与监理方张望、陈城对李绍侠、卓成管、李在忠、卓成武、丰德玲和李尘农户安装过后的检查，发现如下问题：

- 1、丰德玲和李尘农户逆变器未用三通管口连接；
- 2、李尘农户逆变器未贴 logo；
- 3、李在忠农户接地扁铁焊接处焊渣未清理干净，未喷防锈漆；
- 4、卓成武、卓成管农户电表箱防火封堵未做；
- 5、卓成管农户屋顶支架底座防水开裂现象严重，需重新做防水；

现要求你部收到整改通知后立即整改到位，分析原因，举一反三，加强现场质量管控，严格进行施工质量技术交底及学习，提高质量标准，确保工程质量。

以上问题及时整改，要求施工单位提供整改方案及期限，整改完成后回复《监理通知回复单》，逾期未整改或整改不到位按《发承包合同》相关质量考核要求给予相应考核。

监理项目部（章）

总/专业监理工程师：商立标

日 期：2023 年 11 月 22 日




本表一式 三 份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各存一份，监理项目部存 一 份

问题 1,




问题 2,



问题 3,



问题 4,



问题 5,

