

监理工程师通知单

工程名称：新沂市 35 万千瓦（一期 25 万千瓦）户用分布式光伏项目
编号：ZHJL-XY-TZD-AZ-030

主 送：安徽跨江电力工程有限公司

抄 送：新沂上电申宏新能源有限公司

内 容：关于监理方验收检查问题整改通知

2023 年 12 月 3 日，监理方张望、陈城同施工单位马茂员、陆闯启、黄岩对已安装完成的户于志勇 2 进行验收检查，发现如下问题：

- 1、逆变器，电表箱未做防火封堵未做；
- 2、接地扁铁未焊接使用铆钉固定；
- 3、电缆引下墙未使用三通管；
- 4、支架，扁铁，螺丝生锈；
- 5、逆变器电表箱接地不符合要求；
- 6、线缆未绑扎；
- 7、组件损坏；
- 8、部分未做防水，防水不符合要求；
- 9、组件缝隙防水未做全；
- 10、未安装压块和穿刺垫片

现要求你部收到整改通知后立即整改到位，分析原因，举一反三，加强现场质量管控，严格进行施工质量技术交底及学习，提高质量标准，确保工程质量。

以上问题及时整改，要求施工单位提供整改方案及期限，整改完成后回复《监理通知回复单》，逾期未整改或整改不到位按《发承包合同》相关质量考核要求给予相应考核。

监理项目部（章）


总/专业监理工程师：

日 期：


2023 年 12 月 3 日

本表一式 三 份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各存一份，监理项目部存一份

图片 1



图片 2



图片 3



图片 4



图片 5



图片 6



图片 7




图片 8







图片 9



图片 10



图片 11



图片 12

