

监理工程师通知单

工程名称：新沂市 35 万千瓦（一期 25 万千瓦）户用分布式光伏项目
编号：ZHJL-XY-TZD-AZ-031

主 送：安徽跨江电力工程有限公司

抄 送：新沂上电申宏新能源有限公司

内 容：关于监理方验收检查问题整改通知

2023 年 12 月 3 日，监理方张望、陈城同施工单位马茂员、陆闯启、黄岩对已安装完成的户王静进行验收检查，发现如下问题：

- 1、逆变器处防火封堵未做好
- 2、逆变器下端软管未开孔
- 3、屋面防水开裂
- 4、螺栓螺母支架生锈
- 5、接地穿刺片未安装
- 6、所有扁铁焊接处未除锈
- 7、组件之间未打密封胶

现要求你部收到整改通知后立即整改到位，分析原因，举一反三，加强现场质量管控，严格进行施工质量技术交底及学习，提高质量标准，确保工程质量。

以上问题及时整改，要求施工单位提供整改方案及期限，整改完成后回复《监理通知回复单》，逾期未整改或整改不到位按《发承包合同》相关质量考核要求给予相应考核。


监理项目部（章）

总/专业监理工程师： 

日 期： 2023 年 12 月 3 日

本表一式 三 份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各存一份，监理项目部存 二 份


问题 1,




问题 2,




问题 3,



问题 4,



问题 5,



问题 6,

