

监理工程师通知单

工程名称：新沂市 35 万千瓦（一期 25 万千瓦）户用分布式光伏项目

编号：ZHJL-XY-TZD-AZ-032

主 送：安徽跨江电力工程有限公司

抄 送：新沂上电申宏新能源有限公司

内 容：关于监理方验收检查问题整改通知

2023 年 12 月 4 日，监理方张望、陈城同施工单位马茂员对已安装完成的户葛沂坤、王庆年、王光宴、王庆夫、王荣岁、张同辉进行验收检查，发现如下问题：

- 1、王庆年、接地扁铁未焊接未按要求焊接；
- 2、王庆夫、张同辉逆变器未贴 logo
- 3、葛新坤、张同辉、王庆夫电缆引下墙未使用三通管；
- 4、葛沂坤、王庆年、王光宴、王庆夫、王荣岁、张同辉支架，扁铁，螺丝生锈；
- 5、王庆夫、逆变器电表箱接地不符合要求；
- 6、葛新坤、组件表面脏污，地面脏污；
- 7、葛新坤、王光宴、王庆夫、张同辉防水不符合要求，太薄或产生开裂；
- 8、王庆夫、张同辉未安装穿刺垫片
- 9、王光宴、张同辉农户反应组件间漏水，防水未做全
- 10、王光宴农户反应组件不平
- 11、王荣岁逆变器电缆未编号
- 12、王荣岁农户反映组件上面雨水直接落在电表箱上

现要求你部收到整改通知后立即整改到位，分析原因，举一反三，加强现场质量管控，严格进行施工质量技术交底及学习，提高质量标准，确保工程质量。

以上问题及时整改，要求施工单位提供整改方案及期限，整改完成后回复《监理通知回复单》，逾期未整改或整改不到位按《发承包合同》相关质量考核要求给予相应考核。

监理项目部
总/专业监理工程师：商玉标


日期：2023 年 12 月 4 日

本表一式 三 份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各存一份，监理项目部存 一 份


图片 1




图片 2




图片 3




图片 4



图片 5



图片 6




图片 7

图片 8




图片 9



图片 10



图片 11



图片 12

