

监理工程师通知单

工程名称：新沂市 35 万千瓦（一期 25 万千瓦）户用分布式光伏项目

编号：ZHJL-XY-TZD-AZ-038

主 送：安徽跨江电力工程有限公司

抄 送：新沂上电申宏新能源有限公司

内 容：关于监理方并网农户检查问题整改通知

2024 年 3 月 13 日，我方监理人员与业主单位现场负责人对新沂项目 2024 年并网农户进行检查及信息核对时，发现现场存在如下问题：

- 1、高流镇范开传农户家：斜屋面安装并网后出现严重漏雨现象，施工队未整改；斜屋面存在有两块组件已经压坏但依然安装现象，施工队并未及时反馈且未更换组件
- 2、高流镇王玉凤家：此户去年验收检查后，业主要求整改但至今施工单位依然未整改，现场螺丝生锈、两个屋面接地方阵之间未连接，未按照施工设计要求进行施工

现要求你部收到整改通知后，对以上并网户及时整改或更换设备材料等，加强现场质量管控，严格进行施工质量技术交底及学习，提高质量标准，确保工程质量。

以上限 3 日内整改完成，整改完成后回复《监理通知回复单》，逾期未整改或整改不到位按《发承包合同》相关质量考核要求给予相应考核。

监理项目部（章）


总/专业监理工程师：张望

日 期：2024 年 3 月 13 日


户用分布式光伏项目
监理项目部

本表一式 三 份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各存一份，监理项目部存 二 份


问题 1, 组件损坏



问题 2, 斜屋面漏雨




问题 3, 斜屋面漏雨



问题 4, 螺丝生锈



问题 5, 屋面组串接地未连接



问题 6, 屋面组串接地未连接

