

监理通知单（安全）

工程名称：兴宾区整区30万千瓦（一期12万千瓦）户用分布式光伏项目 编号：AHST/XBGF-DDJL-AQ-003

致：中国水利水电第十工程局有限公司（施工项目部）：

抄送：广西来宾上禾通达新能源有限公司

事由：关于施工现场安全防护、材料堆放相关安全文明施工问题

内容：2023年8月07日，我监理部巡视南泗乡高岭村（户主罗德得）、寺山镇苏村（户主韦永朋）发现以下问题：

- 1、现场组件堆放不符合规范要求；（见下图）
- 2、现场登高临边作业安全防护措施未落实到位。（见下图）

针对上述问题，我监理部现要求你单位立即落实整改上述相关问题并以《监理通知回复单》的形式回复。

（详情见附图）

项目监理机构（章）：

总/专监理工程师（签字）：

日期：2023.08.07




注：本表一式三份，项目监理机构、建设单位、施工单位各一份。



扫描全能王 创建

附图:



四周无安全防护措施

组件堆放不规范



扫描全能王 创建