

## 监理通知单（安全）

工程名称：兴宾区整区30万千瓦（一期12万千瓦）户用分布式光伏项目 编号：AHST/XBGF-DDJL-AQ-008

致：中国水利水电第十工程局有限公司（施工项目部）：

抄送：广西来宾上禾通达新能源有限公司

事由：关于施工现场存在的相关安全隐患整治问题

内容：

2023年11月13日，我监理部人员巡视检查32号班组户主廖智凡立柱施工现场时，发现屋面四周未增设安全防护措施，存在安全隐患。

针对上述问题，我监理部现要求你单位立即落实整改上述相关问题并以《监理通知回复单》的形式回复。

另：此类问题若再次发生，我监理部将根据相关制度对你单位进行经济考核。

（详情见附图）

项目监理机构（章）

总/专监理工程师（签字）

日期：2023.11.15



注：本表一式三份，项目监理机构、建设单位、施工单位各一份。

附图:



未见相关警示标识牌且四周无任何防护措施。