

监理通知单（安全）

工程名称：兴宾区整区30万千瓦（一期12万千瓦）户用分布式光伏项目 编号：AHST/XBGF-DDJL-AQ-009

致：中国水利水电第十工程局有限公司（施工项目部）：

抄送：广西来宾上禾通达新能源有限公司

事由：关于施工现场存在安全隐患事宜：

内容：

2023年11月20日我监理部人员巡视检查厢城镇五香村户（何燕）支架施工现场时发现该施工点支架安装仍存在安全隐患；

- 1、施工人员在高处施工未配戴安全绳；
- 2、四周围墙低于60公分未设安全防护措施；
- 3、施工爬梯使用木质铁钉爬梯，未设防滑措施。

针对上述问题，我监理部现要求你单位立即落实整改上述相关问题并以《监理通知回复单》的形式回复。

（详情见附图）



项目监理机构（章）：

总/专监理工程师（签字）：[Signature]


日期：2023.11.20

注：本表一式三份，项目监理机构、建设单位、施工单位各一份。


附图:



未配安全绳 (1)



未配安全绳 (2)



四周未设安全防护措施



木质铁钉爬梯, 未设防滑措施