

监理通知单（安全）

工程名称：兴宾区整区30万千瓦（一期12万千瓦）户用分布式光伏项目 编号：AHST/XBGF-DDJL-AQ-007

致：中国水利水电第十工程局有限公司（施工项目部）：

抄送：广西来宾上禾通达新能源有限公司

事由：关于施工现场存在的相关安全隐患整治问题

内容：

2023年11月02日，我监理部巡视检查寺山镇贺山村委户主罗德项施工现场时发现以下问题：

- 1、施工现场临时防护措施未落实（屋顶女儿墙仅60cm高）；
- 2、施工现场登高梯未做相关防滑保护措施；
- 3、施工现场个别施工人员未正确佩戴安全帽、未系安全绳；
- 4、施工现场未见配备相关专、兼职安全员。

针对上述问题，我监理部现要求你单位立即落实整改上述相关问题并以《监理通知回复单》的形式回复。

另：此类问题若再次发生，我监理部将根据相关制度对你单位进行经济考核。

（详情见附图）

项目监理机构（章）：

总/专监理工程师（签字）：

日期：2023.11.02



注：本表一式三份，项目监理机构、建设单位、施工单位各一份。



扫描全能王 创建

附图:



女儿墙高60cm



登高梯无防滑保护措施



未佩戴安全帽、安全绳、反光衣等

