

监理通知单（安全）

工程名称：兴宾区整区30万千瓦（一期12万千瓦）户用分布式光伏项目 编号：AHST/XBGF-DDJL-AQ-011

致：中国水利水电第十工程局有限公司（施工项目部）：

抄送：广西来宾上禾通达新能源有限公司

事由：关于施工现场存在的相关安全隐患整治问题

内容：

2023年12月23日，我监理部巡视检查高安乡高台村委户主陆平伟、高安乡高连村委户主韦冬梅施工现场时发现以下问题：

- 1、施工现场临边防护措施均未落实；
- 2、户主陆平伟施工现场登高梯未做相关防滑保护措施；
- 3、施工现场未见相关安全警示标识标牌；
- 4、施工现场未见配备相关专、兼职安全员。

针对上述问题，我监理部现要求你单位立即落实整改上述相关问题并以《监理通知回复单》的形式回复。

另：此类问题若再次发生，我监理部将根据相关制度对你单位进行经济考核。

（详情见附图）

项目监理机构（章）：

总/专监理工程师（签字）：申如隆

日期：

注：本表一式三份，项目监理机构、建设单位、施工单位各一份。



扫描全能王 创建

附图:



户主陆平伟现场登高梯未做相关防滑措施



陆平伟现场临边防护措施未落实



韦冬梅现场临边防护措施未落实



现场均未见相关安全警示标识牌

