

## 监理通知单（安全）

工程名称：兴宾区整区30万千瓦（一期12万千瓦）户用分布式光伏项目 编号：AHST/XBGF-DDJL-AQ-006

致：中国水利水电第十工程局有限公司（施工项目部）

抄送：广西来宾上禾通达新能源有限公司

事由：关于施工现场存在的相关安全隐患整治问题

内容：

2023年10月26日，我监理部巡视检查三五乡陶马村户主韦国宏施工现场时发现以下问题：

- 1、施工现场四周、洞口未做任何防护措施；
- 2、施工现场相关警示标识牌未落实到位；
- 3、施工现场未见配备相关专、兼职安全员。

针对上述问题，我监理部现要求你单位立即落实整改上述相关问题并以《监理通知回复单》的形式回复。

另：此类问题若再次发生，我监理部将根据相关制度对你单位进行经济考核。

（详情见附图）

项目监理机构（章）：

总/专监理工程师（签字）：李加胜

日期：2023.12.16

注：本表一式三份，项目监理机构、建设单位、施工单位各一份。



扫描全能王 创建

附图：



未见相关警示标识牌且四周无任何防护措施。

