

监理通知单（质量）

工程名称：兴宾区整区30万千瓦（一期12万千瓦）户用分布式光伏项目 编号：AHST/XBGF-DDJL-TZ-020

致：中国水利水电第十工程局有限公司（施工项目部）：

抄送：广西来宾上禾通达新能源有限公司

事由：关于城厢镇林村户主覃世专现场存在的相关质量问题。

内容：

2023年9月29日，我监理部巡视城厢镇林村户主覃世专施工现场时发现以下问题：

- 1、现场支架安装不符合设计图纸要求；（现场私自使用焊接连接）
- 2、支架安装焊接连接部分焊接质量不符合规范要求（存在漏焊、点焊等情况且焊渣未清理、焊接处未做相关防腐处理等）。

针对上述问题，我监理部现要求你单位立即整改并严格按照设计规范要求施工。

另：若因此类问题造成相关损失由你单位全责承担。


上述问题见附图

项目监理机构（章）
总/专监理工程师（签字）
日期：2023.9.29

注：本表一式三份，项目监理机构、建设单位、施工单位各一份。



照片：



鋼鐵成管中，由右端轉動瓦



鋼鐵工架中，旋轉瓦

