

监理通知单（质量）

工程名称：兴宾区整区30万千瓦（一期12万千瓦）户用分布式光伏项目 编号：AHST/XBGF-DDJL-TZ-023

致：中国水利水电第十一工程局有限公司（施工项目部）；

抄送：广西来宾上禾通达新能源有限公司

事由：关于仓库材料加工及施工现场存在的相关质量事宜。

内容：

2023年10月20日，我监理部巡视检查仓库材料加工区及施工现场时发现存在以下问题：

- 1、立柱焊接不规范（存在漏焊情况）；
- 2、立柱底板加筋片焊接处焊渣未清理；
- 3、南泗乡读村户主韦书瞧现场存在彩钢瓦吹翻情况；
- 4、南泗乡小六五村户主谢立整现场存在接地扁铁与接地极焊接不规范、接地引下线敷设不规范等问题。

上述问题我监理部多次督促要求整改，至今仍未引起重视。

针对此类问题，现我监理部要求你单位立即落实相关整改事宜，立柱焊接未经验收合格严禁进场使用。此类问题若再次发生，我监理部将根据建设工程管理制度相关条例对你单位进行经济考核。

另：若因此类问题造成相关损失由你单位全责承担。

上述问题见下图

项目监理机构（章）

总/专监理工程师（签字）

日期：2023.10.20



注：本表一式三份，项目监理机构、建设单位、施工单位各



扫描全能王 创建

附图:



立柱焊接不规范



接地引下线敷设不规范



接地扁铁与接地极搭接面不够



彩钢瓦被吹飞

