

监理通知单（质量）

工程名称：兴宾区整区30万千瓦（一期12万千瓦）户用分布式光伏项目 编号：AHST/XBGF-DDJL-TZ-033

致：中国水利水电第十工程局有限公司（施工项目部）：

抄送：广西来宾上禾通达新能源有限公司

事由：关于并网前检查验收相关事宜。

内容：

2024年01月08日，我监理部对大湾乡东番村户主韦秀文现场施工完成后并网前检查验收时发现现场存在以下问题：

- 1、现场接地扁铁焊接不规范（搭接面不够）；
- 2、现场小水槽压块未压实；
- 3、现场中水槽通长未固定。

针对此类问题，现我监理部现要求你单位立即整改，严格执行“三检”制度，加大施工现场质量管理力度，严格按照设计图纸要求进行施工。此类问题若再次发生，我监理部将根据建设工程管理制度相关条例对你单位进行相应的经济考核。

另：若因此类问题造成相关损失由你单位全责承担。

上述问题见下图

项目监理机构（章）

总/专监理工程师（签字）


日期：

注：本表一式三份，项目监理机构、建设单位、施工单位各



扫描全能王 创建

附图:



接地扁铁焊接不规范



中水槽通长未固定

