

监理通知单（质量）

工程名称：兴宾区整区30万千瓦（一期12万千瓦）户用分布式光伏项目

编号：XBGF-DDJL-ZL-003

致：中国水利水电第十工程局有限公司（施工项目部）

抄送：广西来宾上禾通达新能源有限公司

事由：关于支架安装完成报验事宜

内容：

2023年7月22日，经我监理部在对支架安装检查时发现以下问题：

1、1#班组城厢镇凡村支架安装存在缺少螺丝、缺少弹片、缺少垫片、安装角度（12.2度）不符合设计图纸要求；（见图一）

2、5#班组正龙乡歪必新村支架安装存在螺栓错装、混装、安装角度（11度）等不符合设计图纸要求。（见图二）

为确保工程质量，避免出现返工现象。针对上述问题，我监理部现要求你单位认真落实整改，做好相关技术交底。待整改经自检合格后报监理部进行验收，并及时报送《监理通知单回复单》进行确认。



图 一




图 二

项目监理机构（章）

总/专监理工程师（签字）

日期：2023.07.22

注：本表一式三份，项目监理机构、建设单位、施工单位各一份。