

监理通知单（质量）

工程名称：兴宾区整区30万千瓦（一期12万千瓦）户用分布式光伏项目 编号：AHST/XBGF-DDJL-TZ-024

致：中国水利水电第十一工程局有限公司（施工项目部）：

抄送：广西来宾上禾通达新能源有限公司

事由：关于施工现场发现的相关质量事宜。

内容：

2023年11月07日，我监理部巡视检查城厢镇镇委户主廖智环施工现场时发现存在以下问题：

- 1、立柱焊接不规范（存在漏焊情况）；
- 2、立柱底板加筋片焊接处焊渣未清理；
- 3、现场使用结构胶更换未报验送检。

针对此类问题，现我监理部要求你单位立即落实相关整改事宜，立柱焊接未经验收合格严禁进场使用。此类问题若再次发生，我监理部将根据建设工程管理制度相关条例对你单位进行经济考核。

另：若因此类问题造成相关损失由你单位全责承担。

上述问题见下图

项目监理机构（章）

总/专监理工程师（签字）

日期：2023.11.07

注：本表一式三份，项目监理机构、建设单位、施工单位各



扫描全能王 创建

附图:



立柱焊接存在漏焊、焊渣未清理情况



结构胶更换未报验送检

