

监理通知回复单

工程名称：中车戚墅堰机车有限公司 5.942 兆瓦分布式光伏发电项目

编号：ZCQSY-ZJHD-HFD-002

致：常州正衡电力工程监理有限公司（项目监理单位）

我方接到编号为_ZCQSY-ZHJL-TZD-002 的监理通知单后，已按要求完成了整改工作，请予以复查。

附件：整改的情况

- 1、中压块与组件边框侧安装缝隙已整改吻合。
- 2、边压块穿刺片已安装整齐。
- 3、组件 M4 头已捆绑架空，隐蔽与组件中。
- 4、直流线穿管已穿到位无露线。

后附图片：

承包单位（盖章）：

项目经理（签字）：

日期：2023.08.07

项目监理单位复查意见：

经复查已整改完成

项目监理单位（盖章）：


总/专业监理工程师（签字）：

日期：2023年8月8日


本表(含附件)一式__份，由承包单位填写，建设单位（业主项目部）存__份，项目监理单位存__份，设计单位存__份，施工项目部存__份。




扫描全能王 创建




中压块安装吻合




边压穿刺片安装贴合




组件 M4 头已捆绑架空



组件中压间距已暴露无 M4 头



直流线穿管已穿到位无露线
线



直流线穿管已穿到位无露

