

通知单

工程名称：中车威墅堰机车有限公司 5.942 兆瓦分布式光伏发电项目

编号：ZCQSY-ZHJL-TZD-003

致：中国能源建设集团浙江火电建设有限公司：（总包项目部）

事由：关于组件安装和直流线穿管质量问题

内容：监理于 2023 年 9 月 16 日上午在电器厂房房屋顶检查组件安装质量，存在一下质量缺陷。

- 1、 直流穿线管布线不直，没按照布线横平竖直的要求施工。

关于以上问题望总包单位监督整改。整改完成后报监理复查。（限一周内整改完成，此通知单需回复）

后附图片：

监理项目部（章）

总/专业监理工程师：—

日期：2023 年 9 月 16 日



注 本表一式 3 份，业主项目部、监理项目部、施工项目部各存一份



扫描全能王 创建

