

表 B. 0. 24 监理通知回复单

工程名称：永靖县“十四五”盐锅峡光伏发电项目

编号：SHDJ-B. 0. 24-AQ-003

致：常州正衡电力工程监理有限公司永靖县“十四五”盐锅峡光伏发电项目监理部
(项目监理机构)

我方接到编号为 YJYGX-ZHJL-TZD-002 的监理工程师通知后，已按要求完成相关工作，请予以复查。

- 附件：1、整改的情况
2、需要说明的情况

施工项目经理部（盖章）：

项目经理（签字）：朱林

日

永期：2023.11.15

复查意见：

经复查，上述问题现场已整改完成





项目监理机构（盖章）：

总监理工程师：朱林

专业监理工程师：魏树国

日期：2023.11.16

问题整改前后对比照片

1	 隐患描述：生活区电线乱拉乱接，未采取有效绝缘措施，存在较大安全隐患。	 隐患整改措施：已对施工生活区临电进行全面检查和整改，满足“三级配电、二级漏保、一机一闸、一漏一箱”。
2	 隐患描述：应急帐篷内未配置灭火器、急救箱等应急物资。	 隐患整改措施：在应急帐篷内配置灭火器、急救箱等必要的应急设备。