

监理通知单（质量）

工程名称：永靖县“十四五”盐锅光伏发电项目

编号：YJYGX-ZHJL-JLTZ-003

致：上海电力建设有限责任公司永靖县“十四五”盐锅峡光伏发电项目经理部

抄送：甘肃浩博新能源有限公司

事由：关于你处A10-3基础桩施工存在问题。

内容：

2023年11月13日，监理巡查施工现场A10-3基础桩施工存在以下问题：

1、现场实测孔深1.2m，设计图纸为1.5m，与图纸不符（图1）；

望项目部引起高度重视，提高自身质量管理意识，以“高标准、严要求”进行现场管理，通过提升细节管控，保证现场质量。迅速全面排查现场基础桩钻孔等问题，认真分析存在问题原因，对出现问题严格落实整改，严格按图纸、技术交底施工，限二日内整改完成，整改后报监理复查。

上述问题见附图

项目监理机构（章）

永靖县“十四五”盐锅峡光伏发电项目
总/专监理工程师（签字）：[Signature]

日期：2023.11.13

注：本表一式三份，项目监理机构、建设单位、施工单位各一份。

