

监理通知单（安全）

工程名称：永靖县“十四五”盐锅光伏发电项目

编号：YJYGX-ZHJL-JLTZ-001

致：上海电力建设有限责任公司永靖县“十四五”盐锅峡光伏发电项目经理部

抄送：甘肃浩博新能源有限公司

事由：关于你处施工便道标识及标牌安装存在问题。

内容：

2023年10月10日，我监理部巡查施工现场发现施工便道标识及标牌安装存在以下问题：

- 1、现场便道车辆行驶速度要求为10KM，现场标识为15KM不符合要求（图1）；
- 2、现场便道个别转弯处未设置反光镜存在安全隐患（图2）；
- 3、施工现场个别施工区域标识标牌缺失。

望项目部引起高度重视，提高自身安全管理意识，以“高标准、严要求”进行现场管理，通过提升细节管控，保证现场安全。迅速全面排查现场安全文明问题，认真分析存在问题原因，对出现问题严格落实整改，严格按安全操作规程施工，限二日内整改完成，整改后报监理复查。

上述问题见附图

项目监理机构（章）

总/专监理工程师（签字）

日期：2023.10.10



注：本表一式三份，项目监理机构、建设单位、施工单位各一份。

附图：



现场标识为15KM不符合要求(图1)



转弯处未设置反光镜存在安全隐患(图2)



施工现场个别施工区域标识标牌缺失(图3)