

监理通知单（质量）

工程名称：永靖县“十四五”盐锅峡光伏发电项目

编号：YJYGX-ZHJL-JLTZ-002

致：上海电力建设有限责任公司永靖县“十四五”盐锅峡光伏发电项目经理部

抄送：甘肃浩博新能源有限公司

事由：关于你处个别基础桩施工区域存在养护不及时问题。

内容：2023年10月15日，我监理部巡查基础桩施工区域施工现场发现存在以下问题：

1、个别基础桩施工区域存在养护不及时存在质量隐患(图1)；

望项目部引起高度重视，提高自身质量管理意识，以“高标准、严要求”进行现场管理，通过提升细节管控，保证现场质量。迅速全面排查现场质量问题，认真分析存在问题原因，对出现问题严格落实整改，严格按照验标及技术交底施工，限二日内整改完成，整改后报监理复查。

上述问题见附图

项目监理机构（章）


总/专监理工程师（签字）：[Signature]

日期：2023.10.16



注：本表一式三份，项目监理机构、建设单位、施工单位各一份。

附图：



混凝土拆模后养护不及时(图1)