

监理通知回复单

工程名称：永靖县“十四五”盐锅光伏发电项目

编号：SHDJ-B.0.24-002

致：常州正衡电力工程监理有限公司永靖县“十四五”盐锅光伏发电项目监理部

我方接到编号为 YJYGX-ZHJL-JLTZ-002 的监理通知单后，已按要求完成了整改工作，请予以复查。

附件：1、整改的情况

2、需要说明的情况

承包单位（盖章）：

项目经理（签字）：

日期：



项目监理机构复查意见：

整改完成，已验收合格

项目监理机构（盖章）：

总/专业监理工程师（签字）：


日期：



本表(含附件)一式__份，由承包单位填写，建设单位（业主项目部）存__份，项目监理机构存__份，

设计单位存__份，施工项目部存__份。

问题整改前后对比照片

1	 OPPO A72 5G 2023.10.15 11:22	 OPPO A72 5G 2023.10.20 10:55
	隐患描述：裙楼东侧二级配电箱箱内一闸多机，无电工巡查记录表存在安全隐患	隐患整改措施：裙楼东侧二级配电箱箱内一闸多机已拆除，增加电工巡查记录表，消除安全隐患